




Legenda stávajícího stavu:




Legenda stávajících sítí:



Legenda nového stavu:



Grafické označení SO/PS



Legenda koordinační situace



Poznámka:

Z důvodu přehlednosti výkresu jsou okótované odstupny staveb vyznačeny ve výkresu část C.2
Z důvodu přehlednosti výkresu jsou stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma vyznačena ve výkresu část C.3, poř.č. 2

REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL			Statutární město Přerov Přerov I-Město, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov 2	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. STANISLAV VÁVRA	VEDOUcí TÝMU:	ING. STANISLAV VÁVRA	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	ING. MATĚJ DARDA	KONTROLOVAL	ING. MICHAL KASAJ	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: PŘEROV	OBEC: PŘEROV		
ZAK. ČÍSLO MCO		17 - 097 - 234 - PK		
ÚČEL		PDPS		
DATUM		ŘÍJEN 2020		
FORMÁT		4 A4		
MĚŘITKO		1:500		
ČÁST		POŘ.Č.		
Situace		D.1.1 2		